

VB: aloppsbesiktning sittersta 1:34

Från: Lennart Larsson [REDACTED]

Till: [REDACTED]

Datum: tors 13 jan. 2022, 10:48

Entreprenör lennart larsson för Larsson&söner

Har varit på plats för att göra en efterbesiktning av gemensamhetsbädden bdt för fastigheterna 1:34 1:32 1:35

Bdt bädden har fått nedslag på funktion av smohf 29/9 2020

Ett åtgärdsförslag skall ha inkommit till förbundet

och åtgärdat inom 18 mån efter beslutet har vunnit laga kraft

Min bedömning efter genomgång av markbädden för bdt för dessa fastigheter är

1. förklaring på avloppslukt vid anläggningen vid besiktningen 2020 är . överfull sluten tank wc 1:34
2. nytt nivåalarm installerat nu i funktion
3. sammandragna avluftningsrör från sprid

Mitt åtgärdsförslag, slamsugspridarledningarna

back spola spridarledningarna samt uppsamlingsledningarna

kapacitets prova anläggningen

efter dessa åtgärder är min bedömning den att anläggningen uppfyller gällande miljökrav

kostnaden för åtgärderna samt foto dokumentation smohf

är ca 3500 kr exl moms /fastighet 1:32 1:34 1:35

mvh lennart larsson

Skickat från Lennart Larsson

Från: [REDACTED]

Till: [REDACTED]

Datum: tors 13 jan. 2022, 10:48

aloppsbesiktning sittersta 1:34.eml 31 K

Det gick inte att leverera till följande mottagare eller grupper:

Det gick inte att leverera meddelandet på grund av ett kommunikationsfel. Försök att skicka meddelandet igen senare. Kontakta e-postadministratören om problemet kvarstår.

Diagnostisk information för administratörer:

Genererande server: DB8PR10MB2859.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM

Remote Server returned '550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).'

Ursprungshuvuden:

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=fUB5rkHU47GFyFVT78JzVLC44221zrLTxBdDP2vcFHF6/pPs8Yb4wcMwQmdnzFPcy308N3Ir5vYUcf90tCCByezUThCQikm8IpCkVce68HOQyUL8Q9900R/oWKXB15abdD8Eunb7Jt4hkqGIHGKEjC5MXC/XZqiU8xxKNUovkmlaJF32FNvhi

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=P+VF63XFNZrkVedFSLsi24b+Crynrej7cCHXzy0MzLA=;

b=GJDxwBSWHgt/HWL8wdS6zh4Muov6vQKtKtc/C+qnxt7/nYJ0y9vt4TwXAdTeKafKKK18ZX6EkVU1/NQLdmvU9x4VvnP+lmVz2n7pHYbFgstIAfPTcnWwAGdCGeqwCNQ+udXg6yLjKDCfh8N5NEMLoqPMiLc4rZFxLNCdiz8gpcjY2odmvow6QOG'

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=hotmail.com;