

Radonmätningsrapport

Mätning utförd av: Darko Pavkovic, Aerius Ventilations AB



Kund: Katarina Hultqvist

Arbetsorder: RS1049

Projektledare: Andreas Svenlin

Mätdatum: 2026-05-27

Instrument: Radonova Atmos 225095

Fastighetsuppgifter

Adress

Fitunavägen 172, 148 96 Sorunda

Sammanfattning

2

Mätpunkter

2

Under 200 Bq/m³

0

≥ 200 Bq/m³

166


Högsta värde (Bq/m³)

Referensnivåer (Sverige): Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är referensnivån för radon i bostäder **200 Bq/m³** (årsmedelvärde). Radonhalter över 200 Bq/m³ bör åtgärdas.

Inga förhöjda radonhalter: Samtliga mätpunkter visar värden under referensnivån 200 Bq/m³. Inga åtgärder krävs.

Obs: Dessa mätningar är korttidsmätningar (sniffmätningar) med Radonova Atmos. Resultaten ger en indikation på radonhalten men ska inte jämföras direkt med referensnivån som avser årsmedelvärde. Värdena som visas är från det sista fullständiga 10-minutersintervallet i varje mätning.

Radonhalter per rum



- < 100 Bq/m³ (Låg) ■ 100–199 Bq/m³ (Måttlig) ■ 200–399 Bq/m³ (Förhöjd)
■ ≥ 400 Bq/m³ (Hög)

Resultat per rum

Allrum

Låg

88 Bq/m³

Osäkerhet: ±51 Bq/m³

Mätintervall: 2026-05-27 10:00:00 → 2026-05-27 10:10:00

Nedre våning

Måttlig

166 Bq/m³

Osäkerhet: ±61 Bq/m³

Mätintervall: 2026-05-27 10:30:00 → 2026-05-27 10:40:00

Alla mätintervall

Markerade rader visar det intervall som används i rapporten (sista fullständiga 10-minutersintervallet).

Rum	Starttid	Stopptid	Koncentration (Bq/m³)	Osäkerhet (Bq/m³)
Allrum	2026-05-27 09:46:26	2026-05-27 09:50:00	0	±91
Allrum	2026-05-27 09:50:00	2026-05-27 10:00:00	91	±48
Allrum	2026-05-27 10:00:00	2026-05-27 10:10:00	88	±51
Allrum	2026-05-27 10:10:00	2026-05-27 10:10:43	420	±638
Nedre våning	2026-05-27 10:12:42	2026-05-27 10:20:00	122	±64
Nedre våning	2026-05-27 10:20:00	2026-05-27 10:30:00	142	±63
Nedre våning	2026-05-27 10:30:00	2026-05-27 10:40:00	166	±61
Nedre våning	2026-05-27 10:40:00	2026-05-27 10:40:27	724	±553

Rekommendation

Inga åtgärder krävs

Samtliga mätpunkter visar radonhalter under referensnivån 200 Bq/m³. Inga åtgärder rekommenderas. Vi rekommenderar dock att radonhalten kontrolleras igen vid större förändringar i fastigheten (t.ex. ombyggnation eller ändrad ventilation).

Generella rekommendationer

- Kontrollera **ventilationen** i alla rum med förhöjda värden.
- Radon kan komma från **marken** via sprickor i grundkonstruktionen eller från **blåbetong** i väggar och tak.