

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium.  
Report issued by an Accredited Testing Laboratory

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Kjell Pettersson  
Klintemo 3  
14992 Nynäshamn

## Långtidsmätning av radon i inomhusluft med spårfilm

Beställare: Kjell Pettersson  
Klintemo 3 14992 Nynäshamn  
Fastighetsbeteckning: Henhamra tomten 15:4  
Fastighetsägare: Kjell Pettersson  
Mätplatsadress: Klintemo 3, 14992 Nynäshamn

Typ av hus: Villa  
Ventilation: Självdrag  
Husgrundstyp: Kryp/Torpargrund  
Inkommet datum: 2011-05-04  
Byggnadsår: 1969  
Blåbetong: Ja

Mät dosa nr	Placering	Våningsplan	Radon (Bq/m <sup>3</sup> )	Mät-osäkerhet	Starttid för mätning	Stopptid för mätning
W24567	Sovrum	Bottenplan	<60		2011-02-25 13:30	2011-04-30 10:00
W24845	Vardagsrum	Bottenplan	<60		2011-02-25 13:30	2011-04-30 10:00

ÅRSMEDELVÄRDE:  Bq/m<sup>3</sup>

Var god vänd för att se förklaring.

Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor k=2, vilket motsvarar en konfidentnivå på ca 95%. Mätningen har utförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för bostäder och arbetsplatser.

Placeringen och mätning har följt Independia Controls anvisningar har intygats av:  
Kjell Pettersson

Tanya Delkinova Elektronisk signatur

Signering av analysansvarig vid Independia Control AB